
VOLKSWAGEN GOLF3 1.6i (101 CV) Anno: 1995 • kW: 74 • Sigla motore: AEK • Iniezione: elettronica multipoint Motronic Accensione: elettronica GAS EQUIPMENT > Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671 Assistenza > Commutatore ad incasso: 06LB00002050 21.07.99 > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino) > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001 Schema N°: 1 > N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o SX cod. 06LB50030004 (verificare) 0172 > Miscelatore GPL: 12MX88190001 > Miscelatore Metano: 12MM88190001 Annulla 48 68 400 Sch. del: //.//.//. > Serbatoio cilindrico: 315x869 litri 60 cod. 27C028315060 (Supporto Golf) > Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315 Disegn.: P.M. www.brc.it > Serbatoio toroidale: 600x200 litri 42 cod. 27T011600042 o 600x220 litri 47 cod. 27T012600047 Visto: > Multivalvola per serb. toroidale: 200/0° cod. 10MV01000201 o 220/0° cod. 10MV01000220 support@brc.it

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.



AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldator collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva o modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.