

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO



NOTAS

- Montar el mezclador en la entrada del caudalímetro
 - Sonda Lambda con 3 cables, señal en el cable negro
 - Señal T.P.S. en el cable blanco-azul.
 - **Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.**
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
ACONSEJADO
- Set cañerías y racores
 - Tanque GLP total lt.80 o circular lt.50