MAZDA 323 F LANTIS 1.8i 16V

• Anno: 1994 • kW: 84 • Sigla motore: BP
• Iniezione: elettronica multipoint
• Accensione: elettronica integrata

› Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LBM0001650 Metano
› Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L".: 06LB00001656 GPL e Metano
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
› N° 2 MODUALR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
› Miscelatore GPL: 12MX01990051
› Miscelatore Metano: 12MM01990051

BRC GAS EQUIPMENT
Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546
www.brc.it
support@brc.it

Data:	30.07.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	F.M.
Visto:	





NOTE:
Il connettore sonda è situato sotto al distributore d'accensione.
Lo spinotto distributore di accensione si trova sul medesimo.