



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: L.B.

Visto:

HYUNDAI ACCENT 1.3i


- Anno: 1994 • Accensione: elettronica
- Iniezione: elettronica multipoint

- > Miscelatore: 12MX 0199 0050 > Complessivo Eco Gas
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

Data: 30.9.96

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //././.



NOTE:

Il connettore della Sonda Lambda è situato a monte della sonda stessa, sotto al collettore. Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica". L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a $40 \div 48\%$. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

Viola/Bianco → Non collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco

