



# HYUNDAI LANTRA 1.5i

Data: 10.9.97

Schema N°: 1


Annula Sch. del: //./././.

Disegn.: L.B.

Visto:

Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica digitale > Complessivo Eco Gas
- > Miscelatore: 12MX01990051
- > Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Dx o Sx (leggere le istruzioni)



**NOTE:**  
 Per l'interruzione degli iniettori installare il CABLAGGIO DESTRO cod. O6LB50010015 oppure il CABLAGGIO SINISTRO cod. O6LB50010016, scegliendo quello appropriato in base alle istruzioni presenti nelle confezioni.  
 Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".  
 L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.