




DAEWOO LEGANZA 2.2 i.e. 16V

Data:	10.11.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	M.P.
Visto:	

Assistenza
Tecnica
0172/4868400

www.brc.it
support@brc.it

- Anno: dal 1999 • kW: 99,8 • Sigla motore: T22SED
- Iniezione: elettronica multipoint DOHC ISFI-6TD • Accensione: elettronica
- > Miscelatore GPL: 12MX00270005 con diffusore ø 35 mm
- > Miscelatore Metano: 12MM00270005 con diffusore ø 33 mm
- > Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532 > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000 > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 2 confez. MODULAR UNICAB 06LB50030010
- > N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB00003012
- > Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A (**VEDI NOTE**).



NOTE:

La centralina iniezione è situata dietro al cassetto portaoggetti, sotto al rivestimento lato passeggero.

Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

Nel caso in cui si verificasse la comparsa di ritorni di fiamma in fase di avviamento o si osservasse difficoltà sull'avviamento a benzina dopo il funzionamento a gas, si consiglia l'installazione del dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A da effettuare secondo le istruzioni allegate al dispositivo stesso.

Potrebbe essere necessario interrompere le memorie al Pin n° A4 Arancione, contattare a tal proposito il servizio "Assistenza Tecnica".

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.