

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: L.B.

Visto:

MAZDA MX5 1.6i 16V


- Anno: dal 1990 • Motore: tipo B6
- Iniezione: elettronica Multipoint • Accensione: elettronica

- › Complessivo Eco Gas
- › Miscelatore: 12MX 0199 0016
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 Confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

Data:	01.10.96
-------	----------

Schema N°:	1
---------------	---

Annulla // . // . //



**SELEZIONE Sonda
LAMBDA 000**

N° CILINDRI 2

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:

Il connettore sonda è situato al centro della paratia motore.

Lo spinotto bobina è situato sotto il connettore sonda.

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo sotto al rivestimento.

Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

