

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: L.B.

Visto:


HYUNDAI S - COUPE' 1.5i 12V (65 kW)

- Anno: dal 1992 • Sigla motore: G4EK
- Iniezione: elettronica multipoint ECFI
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0199 0050 › Complessivo Eco Gas
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)
- › N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011

Data:	23.07.97
-------	----------

Schema №:	1
-----------	---

Annulla
 Sch. del: // . // . //



NOTE:

Il connettore della Sonda Lambda è situato a monte della sonda stessa, sotto al collettore. Lo spinotto bobina è situato sul distributore. Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica". L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a $40 \div 48\%$. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

