


Assistenza Tecnica Cherasco: 0337/247594 S.Lazzaro: 051/453252

ROVER 216 16V GSi - 416 16V GSi

anno: 1991 - Iniezione: elettronica multipoint Honda PGM-FI

Accensione: elettronica integrale Miscelatore cod. 12MX 0199 0051

schema del: 2.3.94



NOTE:

Lo spinotto bobina, necessario per collegare il filo Grigio della centralina Elite, è situato sul distributore d'accensione.

Per l'interruzione degli iniettori è necessario installare il Sezionatore 4 Canali con cablaggio cod. 06LB 0000 1072, seguendo le istruzioni di collegamento che si trovano all'interno della confezione.