




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: F.M.
Visto:

DAEWOO NEXIA 1.5i 8V (75 kW) - NEXIA 1.5i 16V (90 kW)

- Anno: 1995 • Accensione: elettronica
- Iniezione: elettronica multipoint IEFI-6
- > Miscelatore: 12MX 0027 0002
- > Complessivo Lambda Gas I.B. "S" > Dispositivo NP03 cod. 06LB 0000 1094
- > N° 1 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 1 confez. MODULAR UNICAB cod. 06LB 5003 0010
- > Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB 0000 1100A (VEDI NOTE).

Data: 29.10.97
Schema N°: 6
Annulla Sch. del: 25.07.97



NOTE:

La centralina iniezione è situata sotto al riparo in plastica, sul montante della portiera destra.
Nel caso in cui si verificasse la comparsa di ritorni di fiamma in fase di avviamento o si osservasse difficoltà sull'avviamento a benzina dopo il funzionamento a gas, si consiglia l'installazione del dispositivo "OK START" cod. 06LB 0000 1100A da effettuare secondo le istruzioni allegate al dispositivo stesso.

Nero — Massa Motore