

**BRC**  
GAS EQUIPMENT**LADA NIVA 1.7i**

- Anno: 2001 • kW: 59 • Sigla motore: 21214
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch (ECU a 55 Pin)
- Accensione: elettronica

Assistenza  
Tecnica0172  
48 68 400www.brc.it  
support@brc.it


- > Compl. Just: 06LB00001691 (Resistivo)
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
- > N° 2 MODULAR MM 2 Canali cod. 06LB00003101
- > N° 2 conf. MODULAR UNICAB MM cod. 06LB50030111
- > Emulatore Sonda Lambda EOB Memory 6 cod. 06LB00020026
- > Miscelatore GPL: 12MX88150002
- > Miscelatore Metano: 12MX 88150002 con diffusore ø 29 mm cod. 12MX04000001
- > Serbatoio cilindrico E67R01: 315x869 litri 60 cod. 27CE28315060
- > Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV30300315

Data:	28.11.02
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	//././.
Disegn.:	M.M.
Visto:	

**Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.**

**AVVERTENZE:**

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

**AVVERTENZE:**

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice consiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.