




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

CHRYSLER VOYAGER 3.3i - VOYAGER 5.2i

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Holley
- Accensione: elettronica
- Miscelatore:
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
17.2.95



NOTE:

Tagliare il filo Verde/Nero di comando sonda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Collegare il filo Grigio (B4) al filo Grigio/Azzurro del Pin n° 43.

Tagliare i 6 fili di colore Verde/Arancione di comando iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6) (sui modelli Voyager 5.2 i 6 fili da tagliare sono di colore Verde/Nero).

da verificare:

**NON GARANTIAMO SUL FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN
OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO DAI NS. TECNICI**