

BRC
GAS EQUIPMENT**DAIHATSU SIRION 1.0i 12V**

• Anno: 1998 • kW: 41

• Iniezione: elettronica multipoint

• Accensione: elettronica

> Compl. Just: 06LB00001690 (Hall) o 06LB00001691 (Resistivo)

> Commutatore ad incasso: 06LB00001999

> Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)

> N° 1 MODULAR HI cod. 06LB00003001

> N° 1 MODULAR HI 1Canale cod. 06LB00003003

> N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030010

> N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030019

> Miscelatore GPL:

> Miscelatore Metano:

> Serbatoio cilindrico:

> Multivalvola per serb. cilindrico:

> Serbatoio toroidale:

> Multivalvola per serb. toroidale:

Assistenza
Tecnica
0172
48 68 400www.brc.it
support@brc.it

Data: 11.05.00

Schema N°: 1


Annulla
Sch. del: //././.

Disegn.: F.M.

Visto:

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.**AVVERTENZE:**

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata dietro il cassetto portaoggetti, lato passeggero.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.