



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: F.M.

Visto:


DAEWOO NUBIRA 2.0i 16V (100 kW)

- Anno: dal 1997 • Accensione: elettronica
- Iniezione: elettronica multipoint DOHC ITMS-6F
- > Miscelatore 12MX 0004 0003
- > Complessivo Lambda Gas I.B. "L" > Dispositivo NP03 cod. 06LB 0000 1094
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 1 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi)
- > Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB 0000 1100A (VEDI NOTE).

Data: 29.10.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.



NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante portiera destra.
Nel caso in cui si verificasse la comparsa di ritorni di fiamma in fase di avviamento o si osservasse difficoltà sull'avviamento a benzina dopo il funzionamento a gas, si consiglia l'installazione del dispositivo "OK START" cod. 06LB 0000 1100A da effettuare secondo le istruzioni allegate al dispositivo stesso.

Nero — Massa Motore