




# HYUNDAI ACCENT 1.3i 12V

- Anno: 1994 • kW: 62
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LBM0001650 Metano
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S": 06LB00001655 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030005 o SX cod. 06LB50030006 (verificare)
- > Miscelatore GPL: 12MX01990050 o 12MX88160001
- > Miscelatore Metano: 12MM01990050 o 12MM88160001

Assistenza  
Tecnica  
0337/247594  
0336/405823  
0335/618546  
  
www.brc.it  
support@brc.it

Data:	08.09.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	



NOTE:  
Il Connettore Sonda Lambda è situato a monte della stessa, sotto al collettore.