



Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

MITSUBISHI ECLIPSE 2.0i 16V GS

- Anno: dal 1991 • kW: 107 • Sigla motore: 4G63
- Iniezione: elettronica ECI - MULTI

Data: 04.01.00

Schema N°: 1

Annulla
Sch. del: / / / / /


Disegn.: M.P.

Visto:

- › Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o SX cod. 06LB50030004 (verificare)
- › Miscelatore GPL: 12MX01990052
- › Miscelatore Metano: 12MM01990052

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.



NOTE:

Fino al 1993:

Il connettore sonda è situato sul lato destro del motore, sotto al manicotto del radiatore.

Lo spinotto bobina è situato sul lato sinistro del motore, sotto i cavi candele.

Dopo il 1993

Il connettore sonda è situato a monte della stessa.

Lo spinotto bobina è situato tra collettore di aspirazione e flauto iniettori in posizione centrale.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.