

NISSAN ALMERA 1.5i 16V


- Anno: dal 2000 • kW: 66 • Sigle motori: QG15 • EURO 3 (98/69/CE/A)
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- Compl. Just: 06LB00001691 (Resistivo)
- Commutatore ad incasso: 06LB00004050
- Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
- N° 2 MODULAR HI MM 2 Canali cod. 06LB00003101
- N° 2 conf. MODULAR UNICAB MM cod. 06LB50030111
- Emulatore Sonda Lambda EOB Memory 6 cod. 06LB00020026
- Miscelatore GPL: 12MX01990051
- Miscelatore Metano: 12MM01990051
- Serbatoio toroidale E67R01: 600x200 litri 42 cod. 27TE11600042
- Multivalvola Europa per serb. toroidale: 200/0° cod. 10MV32003200

Data:	22.01.02
Schema N°:	2
Annula Sch. del:	15.02.00
Disegn.:	M.M.
Visto:	

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.



NOTE:

Il connettore sonda è situato davanti al blocco motore.
Le bobine sono situate sul blocco motore.

CONFIGURAZIONE RELÉ
NP

IMPOSTAZIONE TPS
Analogico

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.