

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO



NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración.
 - Señal de la sonda lambda en el cable rojo pin no. 22 del módulo central de inyección.
 - La Señal del TPS está en el cable gris, Pin nº 23 del modulo central de inyección.
 - El cable del indicador de avería se encuentra en la centralita en el pin no. 9.
 - **Con LES 95 no conectar los cables amarillo.**
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
ACONSEJADO
- Set cañerías y racores