



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: F.M.

Visto:


ALFA ROMEO 156 1.6i 16V TWIN SPARK (88 kW)

Data: 22.01.98

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.

- Anno: dal 1997 • Accensione: elettronica
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M 2.10.4
- > Miscelatore: 12MX 8804 0002 > Complessivo Eco Gas
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB 0000 3012
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 2 confez. MODULAR CAB DX PLUS cod. 06LB 5003 0003 o
- > N° 2 confez. MODULAR CAB SX PLUS cod. 06LB 5003 0004 (verificare)



NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento montante portiera destra. Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

SELEZIONE SONDA LAMBDA 000
N° CILINDRI 4
EMULAZ. LAMBDA? NO