



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

VOLVO 940 2.0i

- Anno: dal 1992 • Sigla motore: B200-F
- Iniezione: elettronica multipoint LH-Jetronic 2.4
- Accensione: elettronica integrata EZ 116 K
- > Miscelatore: 12MX 0199 0051
- > Complessivo Eco Gas


Data: 06.11.96

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.

Disegn.: F.M.

Visto:



NOTE:
La centralina iniezione è situata all'interno della vettura, sotto al rivestimento del montante della portiera destra.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.