



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

HYUNDAI ATOS 1.0i 12V

- Anno: dal 1998 • kW: 40
- Iniezione: elettronica Multipoint Sequenziale
- Accensione: elettronica
- > Compl. Eco Gas: 06LB00001532
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- > N° 2 MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o SX 06LB50030004 (verificare)
- > Miscelatore GPL: 12MX00160003 > Miscelatore Metano: 12MM00160003


Data: 20.03.99

Schema N°: 1

Annula Sch. del: //././.

Disegn.: M.M.

Visto:



AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.