



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FORD FIESTA 1.1i - FIESTA 1.3i

- Anno: 1992
- Iniezione: elettronica singlepoint Weber
- Accensione: elettronica Ford Edis
- › Miscelatore: 12MX 0008 0007
- › Complessivo Eco Gas


Data: 28.02.97

Schema N°: 4

Annulla Sch. del: 10.9.96

Disegn.: L.B.

Visto:



NOTE:

La centralina Edis è situata sulla paratia motore.
 Lo spinotto sonda Lambda è situato nel vano motore, a lato del motorino d'avviamento.
 Lo spinotto iniettori è situato alla destra del corpo farfallato.
 Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
 L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.