



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

LANCIA K 3.0i V6 24V

- Anno: dal 1994 • kW: 150
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M 3.7 • Accensione: statica
- Compl. Eco Gas cod. 06LB00001532
- N° 3 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- N° 3 confez. MODULAR CAB DX PLUS cod. 06LB50030003 o
- N° 3 confez. MODULAR CAB SX PLUS cod. 06LB50030004 (verificare)
- Miscelatore GPL: 12MX88030002 > Miscelatore Metano: 12MM88030002
- Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A


Data: 15.06.98

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //././.

Disegn.: L.B.

Visto:



NOTE:
La centralina iniezione è ubicata sotto il cassetto portaoggetti, lato destro.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.