



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: L.B.

Visto:


HYUNDAI S - COUPE' 1.5i 12V TURBO

- Anno: dal 1992
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0016 0002
- › Complessivo Eco Gas
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

Data: 11.12.96

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././



SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:

Il connettore della Sonda Lambda è situato a monte della sonda stessa.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

Viola/Bianco → Non collegare

Nero — Massa Motore

Verde/Bianco

