



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

FIAT SEICENTO 900i

- Anno: dal 1997 • kW: 29
- Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica distribuzione statica
- > Complessivo: Eco Gas cod. 06LB00001532
- > Commutatore ad incasso cod. 06LB00001999
- > N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB00003012
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- > Miscelatore GPL: 12MX00110004 > Miscelatore Metano: 12MM00110004
- > Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054


Data: 17.10.98

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.

Disegn.: M.M.

Visto:



NOTE:

La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore sinistro. Il connettore sonda lambda è ubicato sotto la centralina iniezione. Le due bobine si trovano in posizione verticale sul lato sinistro del motore.
 Attenzione! Qualora il Pin n° 6 Blu della centralina iniezione fosse vuoto non collegare i fili Giallo e Giallo/Nero del Modular 2 Vie. Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva il diritto di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.

SELEZIONE SONDA LAMBDA 000
N° CILINDRI 2
EMULAZ. LAMBDA? NO