



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

HYUNDAI ACCENT 1.5i 12V

- Anno: 1994
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 8816 0001 • Complessivo Lambda Gas I.B. "S"
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 Canali con Cablaggio Dx o Sx

Data:	31.5.96
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	C.D.
Visto:	

