



CITROEN XANTIA 2.0i 16V

Data: 4.4.97

Schema N°: 1


Annulla Sch. del: //./././

Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

Disegn.: L.B.

Visto:

- Anno: 1993 • Sigla Motori: RFY - RFT
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch MP3.2
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore 12MX 0199 0055
- › Complessivo Eco Gas
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STRATEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)




SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

**da verificare:
NON GARANTIAMO
SUL
FUNZIONAMENTO
DEL VEICOLO IN
OGGETTO IN
QUANTO NON
TESTATO DAI NS.
TECNICI**

NOTE:
La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore destro. Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica". L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.



Viola/Bianco → Non collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco

