



Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

SUBARU LEGACY 1.8i

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica singlepoint
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0020 0001
- Completivo Eco Gas


Data: 16.9.97

Schema n°: 1

Annulla
Sch. del //././.

Disegn. L.B.

Visto:



La bobina d'accensione è fissata alla paratia motore.
Il connettore sonda lambda è situato sotto al filtro dell'aria.
Lo spinotto iniettore è situato tra il corpo iniettore e l'alternatore.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.