



# FORD FIESTA 1.1i - FIESTA 1.3i

Data: 28.02.97

Schema N°: 4


Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

- Anno: 1992
- Iniezione: elettronica singlepoint Weber
- Accensione: elettronica Ford Edis
- › Miscelatore: 12MX 0008 0007
- › Complessivo Lambda Gas I.B. "S"

Annulla Sch. del: 13.11.96

Disegn.: L.B.

Visto:



### NOTE:

La centralina Edis è situata sulla paratia motore.  
 Lo spinotto sonda Lambda è situato nel vano motore, a lato del motorino d'avviamento.  
 Lo spinotto iniettori è situato alla destra del corpo farfallato.