




HYUNDAI LANTRA 1.5i

Data: 10.9.97
 Schema N°: 1
 Annulla Sch. del: //././././
 Disegn.: L.B.
 Visto:

Assistenza Tecnica
 0337/247594
 0336/405823

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica digitale › Complessivo Lambda Gas I.B. "S"
- › Miselatore: 12MX01990051
- › Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Dx o Sx (leggere le istruzioni)



NOTE:
 Per l'interruzione degli iniettori installare il CABLAGGIO DESTRO cod. 06LB50010015 oppure il CABLAGGIO SINISTRO cod. 06LB50010016, scegliendo quello appropriato in base alle istruzioni presenti nelle confezioni.