



HYUNDAI LANTRA 1.6i 16V - LANTRA 1.8i 16V


Data: 24.4.97
 Schema N°: 2
 Annulla Sch. del: 13.12.95

Assistenza Tecnica
 0337/247594
 0336/405823

- Anno: 1995 • Sigla Motore: G4CR
- Iniezione: elettronica Multipoint
- Accensione: elettronica

- > Miscelatore: 12MX 0199 0052 > Complessivo Lambda Gas I.B. "S"
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 2 MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

Disegn.: L.B.
 Visto:



NOTE:
 Lo Spinotto Bobina è situato sul distributore di accensione.
 Il Connettore Sonda Lambda è situato a monte della sonda stessa.

