




Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

FORD KA 1.3i

- Anno: dal 1996 • kW: 44 • Motore: Endura-E
- Iniezione: elettronica multipoint EEC V
- Accensione: elettronica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LBM0001650 Metano
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S": 06LB00001655 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030005 o SX cod. 06LB50030006 (verificare)
- › Miscelatore GPL: 1996 = 12MX01990051 - 1997 = 12MX01990044
- › Miscelatore Metano: 1996 = 12MM01990051 - 1997 = 12MM01990044

Data:	03.09.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././	
Disegn.:	F.M.
Visto:	



NOTE:

La centralina iniezione si trova sotto al rivestimento del montante portiera sinistra.

Giri motore: Pin n° 48 Bianco/Nero.

Il Connettore Sonda Lambda è situato a monte della sonda stessa.