




Assistenza
 Tecnica
 0337/247594
 0336/405823
 0335/618546

www.brc.it
 support@brc.it

HYUNDAI LANTRA 1.6i 16V - LANTRA 1.8i 16V

- Anno: 1995 • kW: 1.6i = 84 - 1.8i = 93 • Sigla motore: G4CR
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LBM0001650 Metano
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L": 06LB00001656 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030007 o SX cod. 06LB50030008 (verificare)
- › Miscelatore GPL: 12MX01990052
- › Miscelatore Metano: 12MM01990052

Data:	11.09.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	



NOTE:
 Il Connettore Sonda Lambda è situato a monte della stessa.
 Lo Spinotto Bobina si trova sul distributore di accensione.