




FORD SIERRA 2.0i Twin Cam

- Anno: 1992 • kW: 87
- Iniezione: elettronica multipoint FORD EEC IV
- Accensione: elettronica integrale Ford
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. GPL: 06LB00001650/52
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. Metano: 06LBM0001650/52
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L": 06LB00001656/60 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- › Cablaggio Destro cod. 06LB50010015 o Sinistro cod. 06LB50010016 (verificare)
- › Miscelatore GPL: 12MX00080002
- › Miscelatore Metano: 12MM00080002

Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

Data:	14.01.98
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	02.09.97
Disegn.:	F.M.
Visto:	



NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti lato destro.

Filo memorie: Pin n° 1.

Lo Spinotto sonda Lambda si trova sul lato sinistro della paratia motore, sopra la vaschetta del liquido freni.

La bobina è ubicata sul parafrangente anteriore sinistro.