

FORD FIESTA 1.2 16V cat. iniez. Multipoint ZETEC-S

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE

Riduttore
Commutatore
avviamento a benzina
Lambda Ecologic System
Elettrovalvola G.P.L.
Sensore manometro metano
Miscelatore
Cablaggio staccainiettori

FRONT KIT COMPONENTS

Converter
Petrol start switch
Lambda Ecologic System
LPG solenoid valve
CNG sensor and manometer
Mixer
Injector disabling harness

COMPOSANTS KIT ANTERIEURE

Vaporisateur
Commutateur
Lambda Ecologic System
Electrovanne GPL
Capteur pression Methane
Melangeur
Cablage exclusion injecteurs

COMPONENTES KIT DELANTERO

Reductor
Conmutador
arranque a gasolina
Lambda Ecologic System
Electroválvula GLP
Sensor de GNC y manómetro -
Mezclador
Cableados inyectoros


G.P.L. L.P.G.

LE/LSE
C97-L / P97
LES 95 o 98
EV2
FD 08
370-4

METANO C.N.G.

LME
-
805i
FD 08 Met.

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO



NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato
- Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnale T.P.S. sul filo nero.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- Set tubazioni e raccorderie

NOTES

- Fix the mixer to the throttle body
- 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
- T.P.S. signal is on black wire.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- Pipes and fitting set

OTHER SUGGESTED MATERIAL

NOTES

- Installer le mélangeur sur le papillon de l'accélérateur.
- Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Signal TPS sur fil noir.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connections électriques.
- Ne pas utiliser de connections rapides.
- Kit tuyaux et raccords

MATERIEL CONSEILLE

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa
- Sonda Lambda con 4 cables. Señal en el cable negro
- Señal T.P.S. en el cable negro.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIAL ADICIONAL ACONSEJADO
- Set cañerías y racores